

Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre



Rapport prix et qualité du service d'assainissement non collectif

EXERCICE

2022

Sommaire

CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF.....	3
<i>Organisation administrative du service.....</i>	3
<i>Estimation de la population desservie.....</i>	3
<i>Conditions d'exploitation du service</i>	3
<i>Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif</i>	4
<i>Nombre d'installations</i>	4
<i>Contrôles facturés</i>	5
TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	10
<i>Fixation des tarifs en vigueur</i>	10
<i>Tarifs</i>	10
<i>Recettes d'exploitation.....</i>	10

CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Organisation administrative du service

La communauté de communes organise intégralement le service public d'assainissement non collectif pour les communes :

- d'Artannes
- d'Azay Le Rideau
- de Bréhémont
- de Cheillé
- d'Esvres sur Indre
- de La Chapelle aux Naux
- de Lignières de Touraine
- de Montbazon
- de Monts
- de Pont de Ruan
- de Rigny-Ussé
- de Rivarennnes
- de Saché
- de Saint Branchs
- de Sainte Catherine de Fierbois
- de Sorigny
- de Thilouze
- de Truyes
- de Vallères
- de Veigné
- de Villaines les Rochers
- de Villeperdue

La Communauté de communes a pris les compétences :

- contrôle des installations neuves ou à réhabiliter
- contrôle de bon fonctionnement
- diagnostic dans le cadre des cessions immobilières

Estimation de la population desservie

52 890 habitants

Conditions d'exploitation du service

Le service est exploité concession de service par VEOLIA en vertu d'un contrat qui a pris effet le 1^{er} janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2024.

Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif

		Exercice 2022
A- éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service		
20	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	Oui
20	Application d'un règlement du service approuvé par délibération	Oui
30	Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée de moins de 8 ans	Oui
30	Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations	Oui

Nombre d'installations

Commune	2021	2022	Variation
Artannes	371	372	0,3%
Azay Le Rideau	280	286	2,1%
Bréhémont	173	173	-
Cheillé	176	176	-
Esvres	855	861	0,7%
La Chapelle aux Naux	245	245	-
Lignières de Touraine	200	202	1,0%
Montbazou	43	43	-
Monts	255	256	0,4%
Pont de Ruan	71	71	-
Rigny-Ussé	145	145	-
Rivarennnes	250	251	0,4%
Saché	231	232	0,4%
Saint Branchs	517	518	0,2%
Sainte Catherine de Fierbois	122	123	0,8%
Sorigny	445	449	0,9%
Thilouze	332	333	0,3%
Truyes	301	301	-
Vallères	197	199	1,0%
Veigné	252	253	0,4%
Villaines Les Rochers	93	93	-
Villeperdue	162	163	0,6%
TOTAL	5 716	5 743	0,5%

Contrôles facturés

Contrôles de conception

	2021	2022	Variation
Nombre de dossiers instruits	125	114	-8,8%

Commune	2021	2022
Artannes	12	8
Azay Le Rideau	16	11
Bréhémont	5	2
Cheillé	2	3
Esvres	13	15
La Chapelle aux Naux	3	4
Lignières de Touraine	4	3
Montbazou	0	0
Monts	7	2
Pont de Ruan	1	2
Rigny-Ussé	2	5
Rivarennnes	6	3
Saché	7	5
Saint Branchs	12	17
Sainte Catherine de Fierbois	2	0
Sorigny	11	16
Thilouze	6	8
Truyes	6	3
Vallères	8	0
Veigné	2	3
Villaines Les Rochers	0	2
Villeperdue	0	2
TOTAL	125	114

Contrôles de réalisation

	2021	2022	Variation
Nombre de contrôles réalisés	111	100	-10,0%
<i>Dont validés à la première visite</i>	<i>72</i>	<i>79</i>	
<i>Dont validés à l'issue d'une contre-visite</i>	<i>17</i>	<i>6</i>	

Commune	2022
Artannes	7
<i>Dont contre- visite</i>	0
Azay Le Rideau	18
<i>Dont contre- visite</i>	5
Bréhémont	1
<i>Dont contre- visite</i>	
Cheillé	2
<i>Dont contre- visite</i>	
Esvres	21
<i>Dont contre- visite</i>	
La Chapelle aux Naux	6
<i>Dont contre- visite</i>	
Lignières de Touraine	4
<i>Dont contre- visite</i>	
Montbazou	0
Monts	3
<i>Dont contre- visite</i>	
Pont de Ruan	0
Rigny-Ussé	1
<i>Dont contre- visite</i>	
Rivarennes	3
<i>Dont contre- visite</i>	1
Saché	2
<i>Dont contre- visite</i>	
Saint Branchs	8
<i>Dont contre- visite</i>	
Sainte Catherine de Fierbois	0
Sorigny	12
<i>Dont contre- visite</i>	0
<i>Dont nonconforme</i>	1
Thilouze	7
<i>Dont contre- visite</i>	
Truyes	0
<i>Dont contre- visite</i>	
Vallères	2
<i>Dont contre- visite</i>	0
<i>Dont non conforme</i>	1
Veigné	2
<i>Dont contre- visite</i>	0
<i>Dont non conforme</i>	1
Villaines Les Rochers	0
Villeperdue	1
<i>Dont contre- visite</i>	
TOTAL	100

Contrôles effectués à l'occasion d'une vente immobilière

	2021	2022	Variation
Nombre de contrôles réalisés	150	120	-20,0%
<i>Dont installations conformes</i>	52	51	
<i>Dont installations non conformes mais sans danger</i>	53	35	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter</i>	45	34	

Commune	2022
Artannes	6
Azay Le Rideau	0
Bréhémont	6
Cheillé	3
Esvres	26
La Chapelle aux Naux	4
Lignières de Touraine	2
Montbazou	0
Monts	5
Pont de Ruan	0
Rigny-Ussé	7
Rivarennnes	3
Saché	6
Saint Branchs	12
Sainte Catherine de Fierbois	2
Sorigny	13
Thilouze	16
Truyes	2
Vallères	2
Veigné	6
Villaines Les Rochers	0
Villeperdue	4
TOTAL	120

Contrôles de bon fonctionnement

	2021	2022	Variation
Nombre de contrôles réalisés	258	216	-16,3%
<i>Dont installations conformes</i>	<i>142</i>	<i>89</i>	
<i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i>	<i>93</i>	<i>81</i>	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	<i>20</i>	<i>45</i>	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	

Commune	2022	Taux de conformité
Artannes	57	54,4%
<i>Dont installations conformes</i>	<i>31</i>	
<i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i>	<i>16</i>	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	<i>10</i>	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	<i>0</i>	
Cheillé	1	0%
<i>Dont installations conformes</i>	<i>0</i>	
<i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i>	<i>0</i>	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	<i>1</i>	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	<i>0</i>	

Esvres <i>Dont installations conformes</i> <i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	3 3	100%
La Chapelle aux Naux <i>Dont installations conformes</i> <i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>		
Monts <i>Dont installations conformes</i> <i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	46 12 25 8 1	
Pont de Ruan <i>Dont installations conformes</i> <i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	8 2 5 1 0	
Rivarennas <i>Dont installations conformes</i> <i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	1 0 0 1 0	
Saché <i>Dont installations conformes</i> <i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	38 17 14 7 0	
Saint Branches <i>Dont installations conformes</i> <i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	2 2 0 0 0	
Sainte Catherine de Fierbois <i>Dont installations conformes</i> <i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	1 0 1 0 0	
Sorigny <i>Dont installations conformes</i> <i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i> <i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	1 0 0 1 0	
Thilouze <i>Dont installations conformes</i>	59 21 20	

<i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i>	18	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	0	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>		
Veigné	1	
<i>Dont installations conformes</i>	1	
<i>Dont installations non conformes ne présentant pas de danger</i>	0	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 4 ans</i>	0	
<i>Dont installations non conformes à réhabiliter sous 1 an</i>	0	

TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Fixation des tarifs en vigueur

Le coût des contrôles est fixé dans le contrat de concession. Il évolue chaque année par application de la formule d'indexation.

Le service est assujetti à la TVA.

Tarifs

	01/01/2022	01/01/2023	Variation
Contrôle de conception	180,96 €	184,56 €	2%
Contrôle de réalisation	118,92 €	121,28 €	2%
Contrôle de bon fonctionnement	138,57 €	141,32 €	2%
Contrôle dans le cadre d'une vente	180,96 €	184,56 €	2%
Contre-visite :	72,39 €	73,82 €	2%
Déplacement supplémentaire engendré par un refus :	206,82 €	210,92 €	2%
Attestation bon dimensionnement	138,57 €	141,32 €	2%

Recettes d'exploitation

Recettes du concessionnaire

	2021	2022	Variation
Recettes facturation	97 587 €	70 651 €	-27,6%

INDICATEUR DE PERFORMANCE

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 2022: 82,6 %